

Victor Velandia

Técnico en Impresoras 

RIF: V26997396-6



27 de Abril 2024

Diagnóstico/Ficha Técnica

Cliente: Junta de Condomino los Altos 1

RIF: J-

• Descripción

A continuación se describen fallas y correcciones a ejecutar; garantizando el buen funcionamiento del equipo a futuro; dicha condición se podrá disfrutar a largo plazo siempre y cuando se le brinde buen uso, mantenimiento previo y se evite la prolongación de fallas en el mismo:

Diagnóstico sobre una impresora marca: **Canon**, Modelo: **imageRUNNER 1023**
SERIAL: _____; que consiste en:

- Calibración, Ajuste y Mantenimiento.....**63\$**
 - Reacondicionamiento Módulo de Impresión
 - Toner Reload ☒
 - Fusor de Calor (Mantenimiento Preventivo) ☒
 - Limpieza General ☒
- Suministro **32\$**
 - Kit Unidad de Imagen GPR-22
 -

Por un total de **95\$** ó, su equivalente en Bolívars. **¡SIN I.V.A INCLUIDO!**

Observaciones:

- El trabajo realizado tiene garantía limitada (**60 días**).
- Programar Visita Periodica para promover la vida util (Cada 3 meses).

☐ Solo Diagnostico

☐ Servicio

Victor Velandia
Técnico en Impresoras

Firma Cliente: